






QUINN

WARNING/ AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA:

- Maximum weight loading for one hook is 10lbs only
- Chaque Crochet Supporte Un poids maximum de 10 lbs
- La capacidad máxima de peso total por ganchos de 10 lbs





! ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

! FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter papiers et de petites pièces ou des morceaux.

! ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:


- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- When blot spills, wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :


- Éponser régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encastiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:



- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.












X2




(NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS)




?






H




1x

I




**M6x15mm
28x**

J




**M6x50mm
6x**

K




**6x13x1.5mm
12x**

L




**6x11x1mm
18x**

M




**Ø7x16mm
12x**

N




**21x12x10mm
6x**

O



**Ø15x13mm
4x**

P



**M6x7x35mm
4x**




Q





- Anti-tip kit /
- Dispositifanti-
basculement/
- Kit anti-volcada

1x





1






2





3






4




3x




5






6




7



8



9



10

